



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

ข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำ **วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561**

หนังสือพิมพ์ **ผู้จัดการรายวัน** ปีที่ **10** ฉบับที่ **2642** หน้า **13,15**

Col.Inch : 49.69 Ad Value : 74,535 PRValua (x3) : 223,605



หมดสภาพเมืองท่องเที่ยว “หาดจอมเทียน” น้ำดำปี้

ศูนย์ข่าวศรีราชา - หมดสภาพเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ..
นักท่องเที่ยวสุดทน ถ่ายคลิปการปล่อยน้ำเสียลงทะเลพัทยา
จนส่งกลิ่นเหม็นคุ้งทั่วหาดจอมเทียน เผยแพร่ในโลกออนไลน์
วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบด่วน

15



หมดสภาพเมืองท่องเที่ยว “หาดจอมเทียน” น้ำดำปี้



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

ข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำ **วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561**

หนังสือพิมพ์ **ผู้จัดการรายวัน** ปีที่ 10 ฉบับที่ 2642 หน้า 13,15

Col.Inch : 49.69 Ad Value : 74,535 PRValua (x3) : 223,605

ศูนย์ข่าวศรีราชา - หมดสภาพเมืองท่องเที่ยวระดับโลก .. นักท่องเที่ยวสุดทน ถ่ายคลิปการปล่อยน้ำเสียลงทะเลพัทยา จนส่งกลิ่นเหม็นคุ้งทั่วหาดจอมเทียน เผยแพร่ในโลกออนไลน์ วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบด่วน

ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว ว่ามีการปล่อยน้ำเสียลงทะเล บริเวณชายหาดจอมเทียน พัทยา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี กินพื้นที่กว่า 1 ตารางกิโลเมตร จนส่งกลิ่นเหม็นคละคุ้งไปทั่ว สร้างความเสียหายแก่ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก หลังรับแจ้งจึงเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบ

ทั้งนี้ พบว่าพื้นที่ที่มีปัญหาเป็นจุดที่มีการจัดการระบายน้ำเสียของเมืองพัทยา เพื่อปล่อยน้ำเสียลงสู่ชายหาด ซึ่งนอกจากน้ำที่พบจะมีสีดำเป็นตะกอนขุ่นแล้ว ยังมีกลิ่นเหม็นอีกด้วย

จากการสอบถามชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทราบว่า ช่วงหลายวันที่ผ่านมามีการระบายน้ำเสียจากท่อระบายน้ำของเมืองพัทยา ลงทะเลอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญในช่วง 3-4 วันก่อนยังมีฝนตกอย่างหนัก แต่กลับไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแก้ไข ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต้องย้ายที่พักผ่อนไปยังที่อื่น เนื่องจากไม่สามารถทนกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง และน้ำทะเลที่เป็นตะกอนขุ่นสีดำได้

อย่างไรก็ตาม คาดว่าสาเหตุที่ทำให้ น้ำทะเลเป็นสีดำและส่งกลิ่นเหม็น น่าจะมาจากการมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยา จึงอาจจะเป็นการหมักหมมของน้ำจากขยะที่ระบายลงสู่ทะเล จนทำให้น้ำมีสีดำและกลิ่นเหม็นไปทั่ว ประกอบกับในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดที่มีโรงแรมอยู่





กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

ข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำ วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2642 หน้า 13,15

Col.Inch : 49.69 Ad Value : 74,535 PRValua (x3) : 223,605

เป็นจำนวนมาก จึงอาจจะเป็นที่มาของการปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายน้ำและปล่อยลงสู่ทะเล

ปัญหาดังกล่าว ประชาชน และนักท่องเที่ยว ยังฝากวอนมายังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม หลังมีการแชร์โพสต์ดังกล่าวออกไปอย่างกว้างขวาง วานนี้ (7 พ.ค.) นายวิตรวีร์ วิจบ ปลัดอาวุโส อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมด้วย นายจิรศักดิ์ สุภารส รักษาการผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และตัวแทนจากกรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและชายฝั่งชลบุรี รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณเส้นเขื่อน ใกล้ร้านอาหารปูเป็น ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่มีการจัดทำเป็นท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ต่อเชื่อมลงสู่ชายหาด เพื่อตรวจสอบสภาพและหาสาเหตุของปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้น

นายจิรศักดิ์ สุภารส รักษาการผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลนาจอมเทียน กล่าวว่าจุดที่มีปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงทะเล เป็นจุดที่มีการจัดทำบ่อพักแบบ Box Converse ขนาด 1.20x1.50 เมตร ฝังลงใต้ผิวจราจรขนาดความลึก 1.5 เมตร ซึ่งมีการต่อท่อระบายน้ำมาจากที่พักอาศัย, สถานประกอบการโรงแรม, ร้านอาหาร และชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 รวมประมาณ 2-3 ตารางกิโลเมตร

ส่วนสาเหตุที่เกิดปัญหาน้ำเสียลงทะเล มาจากปริมาณน้ำเสียค้างท่อ ด้วยระบบดังกล่าวเป็นการใช้ท่อรวมเพื่อรับน้ำเสียและน้ำฝนจากชุมชนโดยตรง เมื่อมีปริมาณฝนตกลงมาเป็นจำนวนมากจึงทำให้ปริมาณน้ำจะขัดฝุ่นตะกอนค้างท่อไหลรวมกันก่อนระบายลงสู่ทะเลจนเป็นปัญหาขึ้น โดยวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ คณะผู้บริหารของเทศบาลนาจอมเทียน จะได้เดินทางเข้าหารือกับตัวแทนของเมืองพัทยา เพื่อขอความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 จ.ชลบุรี ยังได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเลในบริเวณดังกล่าวไปตรวจสอบถึงมาตรฐานว่ามีอันตรายและมีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงระบบนิเวศหรือไม่ ซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจพิสูจน์ประมาณ 1 สัปดาห์.